

# 駐車装置ピット内排水ポンプ作動テスト報告書

物件名

□□□□マンション

御中

ご署名・ご捺印

印

作業実施日

平成□□年□□月□□日 □曜日

保守管理会社

株式会社早苗パーキングシステム

0120-22-9594

点検作業員担当者

〇〇・△△

パレット及びターンテーブル範囲	1 ~ 15	16~30	~	~
ブロックナンバー	1	2	3	4
運転電流値(A)	2.80	2.85		
絶縁抵抗値(Ω)	100MΩ以上	100MΩ以上		
騒音・振動	○	○		
作動チェック	○	○		
配管破損状況	○	○		

記号:○=異常なし(正常) ×=要交換(不具合有) △=調査依頼 ◎=不具合箇所対応済み

機器仕様内容				
型式	WUP-505-0.4TLN	WUP-505-0.4L		
メーカー名	〇〇製作所	〇〇製作所		
揚程(m)	4.8 ~	7 ~	~	~
定格出力(Kw)	0.4Kw	0.75Kw		
設置台数	2	2		
検出方法	<input checked="" type="checkbox"/> フロート	<input checked="" type="checkbox"/> フロート	<input type="checkbox"/> フロート	<input type="checkbox"/> フロート
	<input type="checkbox"/> 電極棒	<input type="checkbox"/> 電極棒	<input type="checkbox"/> 電極棒	<input type="checkbox"/> 電極棒
	<input type="checkbox"/> 電極帯	<input type="checkbox"/> 電極帯	<input type="checkbox"/> 電極帯	<input type="checkbox"/> 電極帯
満水時異常警報出力確認 (年2回)※点検月のみチェック	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 正常
	<input type="checkbox"/> 不具合	<input type="checkbox"/> 不具合	<input type="checkbox"/> 不具合	<input type="checkbox"/> 不具合

## 特記事項

- 動作テスト問題ありません。
- 水の吸い上げが悪い為、ポンプの調査が必要です。  
該当区画 1~15パレット 左側ポンプの吸い込みが悪くなっております。
- ポンプの動作が出来ない為、至急調査が必要です。  
該当区画
- 釜場内に汚泥が溜まっております。抜き取り作業が必要です。  
該当区画 No.16~30

## その他

※No.16~30ブロックピット内排水ポンプ釜場内に汚泥が蓄積しております。  
詰まり等による吸い込み障害が考えられますので、汚泥の抜き取りが必要です。

※サービス範囲の動作テスト作業の為、不具合等により水没等が発生した場合等の補償は一切行いません。