

工事完了報告書


工事名称：立体駐車装置部品交換工事

工事コード：

完了日： 28 7月21日

上記の通り工事完了致しましたので、御報告申し上げます。

備考：



作業報告書

S. P. S

株式会社 早苗パーキングシステム
TEL: 03-3515-2005 FAX: 03-3515-2055

作業区分						
部品交換工事						
完了日	2016 年 7 月 21 日 (木)		作業者名	堀口・西野		
現場名			メーカー	富士車両	機種	VH31
			区画	No.1~8		
連絡先名	様		連絡先			
連絡内容	<エラーコード>		現場状況図			
工事期間	2016 年 7 月 21 日 (木) ~		2016 年 7 月 21 日 (木)		1日間	
現着時状況						
作業内容 / 原因 ゲートチェーン×1式(ウェイトピン付き) ゲートチェーン用吊りボルト×2本 ゲート本体×1式 ゲートガイドローラーブラケット×2式(ローラー4個付き) 以上、交換実施しました。						
備考						
要 交 換 部 品		契約	作業費用	承認印	
		有	有償	(印)	
			経理	所属長	担当者	



平成28年7月21日




部品交換工事完了報告書①

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有	VH31	平成28年7月21日	堀口・西野
	無			

現場表札	資材部品	資材部品
	ゲートチェーン×1式	ゲートウェイトピン×1本
		

資材部品	資材部品	資材部品
ゲートチェーン用吊りボルト×2本	ゲート本体×1式	ゲートガイドローラーブラケット×2式 (ローラー4個付き)
		




・ゲートチェーン交換作業		
作業前	作業中	作業後
交換前のゲートチェーンです。	ゲートチェーンを取り外しました。	ゲートチェーンを取り付けました。
		

平成28年7月21日

部品交換工事完了報告書②

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有	VH31	平成28年7月21日	堀口・西野
	無			

・ゲート本体(1式)交換作業		
作業前 交換前のゲートです。	作業経過 ゲートを取り外しました。	作業後 ゲートを取り付けました。
		

廃棄部品	廃棄部品	廃棄部品
ゲートチェーン×1式	ゲート本体×1式	ゲートガイドローラーブラケット×2式 (ローラー4個付き)
	