工事完了報告書

工　事　名　称　：立体駐車装置仮復旧交換工事

工　事　コード　：

完　　了　　日　　：平成28年5月10日

上記の通り交換工事が完了致しましたので、御報告申し上げます。

備考:

作 業 報 告 書

S. P. S
株式会社　早苗パーキングシステム
TEL:03-3515-2005　FAX:03-3515-2055

作 業 区 分		
部品交換工事		

作業日時	年　月　日（　） ：　天候　・	作業者名	堀口・剱地 印 粉川 印		
現 場 名		メーカー	日栄	機種	EXP3HⅡZ
		不具合箇所			
連絡先名	様	連 絡 先			
連絡内容　＜エラーコード＞		現場状況図			

工事期間	2016 年	4 月	25 日	（ 月 ）	～	2016 年	4 月	25 日	（ 月 ）	1日間
工事期間	2016 年	5 月	10 日	（ 火 ）	～	2016 年	5 月	10 日	（ 火 ）	1日間

作業内容

・2016年04月25日
　昇降モーター×1台（№6/10/14連）
・2016年05月10日
　消火口ステッカー×全数（中段8枚　下段用8枚）

以上、交換実施いたしました。

備　考

部品 要交換		契約	作業費用	承認印
		有	有償	印

平成28年4月25日

部品交換工事完了報告書

株式会社　早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有 無	EXP3HⅡZ	平成28年4月25日	堀口・剱地

現場表札	資材部品	廃棄部品
	昇降モーター×1台	昇降モーター×1台
		

・№6/10/14連　昇降モーター交換		
作業前 昇降モーター取り外し前	作業中 昇降モーターを取り外しました。	作業後 昇降モーターを取り付けました。
		

装置全景		

平成28年5月10日

部品交換工事完了報告書

株式会社　早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有 無	EXP3HⅡZ	平成28年5月10日	粉川

現場表札	資材部品	装置全景
	昇降モーター×1台	

消火口フタ上部ステッカー取付作業（下段用）

作業前 色あせてる状態	作業中 清掃中	作業後 ｽﾃｯｶｰ貼付け後

消火口フタ上部ステッカー取付作業（中段用）

作業前 色あせてる状態	作業中 清掃中	作業後 ｽﾃｯｶｰ貼付け後