

# 工事完了報告書

工事名称：立体駐車装置仮復旧交換工事

工事コード：

完了日：平成28年5月10日

上記の通り交換工事が完了致しましたので、御報告申し上げます。

備考：

# 作業報告書

S. P. S

株式会社 早苗パーキングシステム  
TEL:03-3515-2005 FAX:03-3515-2055

作業区分					
部品交換工事					
作業日時	年 月 日 ( ) : 天候 .	作業者名	堀口・刃地 粉川		
現場名		メーカー	日栄	機種	EXP3H II Z
		不具合箇所			
連絡先名	様	連絡先			
連絡内容	<エラーコード>		現場状況図		
工事期間	2016年 4月 25日 (月) ~	2016年 4月 25日 (月)	1日間		
工事期間	2016年 5月 10日 (火) ~	2016年 5月 10日 (火)	1日間		
<b>作業内容</b> ・2016年04月25日 昇降モーター×1台(No.6/10/14連) ・2016年05月10日 消火口ステッカー×全数(中段8枚 下段用8枚)  以上、交換実施いたしました。					
備 考					
要 部 品 交 換	.....		契約	作業費用	承認印
	.....		有	有償	









平成28年4月25日


## 部品交換工事完了報告書

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有 無	EXP3H II Z	平成28年4月25日	堀口・剣地

現場表札	資材部品 昇降モーター×1台	廃棄部品 昇降モーター×1台
		

・No.6/10/14連 昇降モーター交換		
作業前 昇降モーター取り外し前	作業中 昇降モーターを取り外しました。	作業後 昇降モーターを取り付けました。
		




装置全景		
		

# 部品交換工事完了報告書

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有	EXP3H II Z	平成28年5月10日	粉川
	無			

現場表札	資材部品	装置全景
	昇降モーター × 1台	
		

消火口フタ上部ステッカー取付作業(下段用)		
作業前 色あせてる状態	作業中 清掃中	作業後 ステッカー貼付け後
		

消火口フタ上部ステッカー取付作業(中段用)		
作業前 色あせてる状態	作業中 清掃中	作業後 ステッカー貼付け後
