

# 作業報告書

S. P. S

株式会社 早苗パーキングシステム  
TEL: 03-3515-2005 FAX: 03-3515-2055

作業区分				
部品交換工事				
受付日時	年 月 日 ( ) : 天候 .	作業者名	○ ○ △ △ <span style="float: right;">印</span>	
現場名	□□□□マンション	メーカー	□□工業	機種 □□型
		不具合箇所		
連絡先名	様	連絡先		
連絡内容	<エラーコード>	現場状況図		
作業日時	□□□□年 □□月 □□日 ( □ ) □□ : □□ ~ □□ : □□			
現着時状況				
作業内容 / 原因	作動油×3缶(1缶 20ℓ) 油圧配管・継手×1式 操作盤ステッカー×3枚 ネットスイッチ(サーマル付き)×1個 パワーサプライ×1個 制御リレー×2個 上、交換実施しました。			マゲ 以
備考				
要 部 品 交 換			契約	承認印
			有	有償 <span style="float: right;">印</span>
			経理	所属長
				担当者

※現段階でのひな型になります。今後変更する場合があります。

	所属長 <span style="float: right;">印</span>	担当者 <span style="float: right;">印</span>
--	--	--



	○			







### 部品交換工事完了報告書③

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
〇〇〇〇マンション	有 無	◇◇	平成〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇 △△

・ステッカー貼り替え		
作業前 貼り替え前のステッカーです。	作業前 貼り替え前のステッカーです。	作業前 貼り替え前のステッカーです。
		

・ステッカー貼り替え		
作業完了 ステッカー貼り替えました。	作業完了 ステッカー貼り替えました。	作業完了 ステッカー貼り替えました。
		




・マグネットスイッチ交換		
作業経過 交換前のマグネットスイッチです。	作業経過 マグネットスイッチを外しました。	作業完了 マグネットスイッチを取り付けました。
		

※現段階でのひな型になります。今後変更する場合があります。

## 部品交換工事完了報告書④

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
〇〇〇〇マンション	有 無	◇◇	平成〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇 △△

・パワーサプライ交換		
作業経過 交換前のパワーサプライです。	作業経過 パワーサプライを外しました。	作業完了 パワーサプライを取り付けました。
		

・制御リレー交換		
作業経過 交換前の制御リレーです。	作業経過 制御リレーを外しました。	作業完了 制御リレーを取り付けました。
		





※現段階でのひな型になります。今後変更する場合があります。



平成〇〇年〇〇月〇〇日

## 部品交換工事完了報告書⑤

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
〇〇〇〇マンション	有 無	◇◇	平成〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇 △△

<p>廃棄部品</p> <p>作動油×3缶(1缶20L)</p>	<p>廃棄部品</p> <p>配管・継手</p>	<p>廃棄部品</p> <p>マグネットスイッチ(サーマル付き)×1個</p>
		

<p>廃棄部品</p> <p>パワーサプライ×1個</p>	<p>廃棄部品</p> <p>制御リレー×2個</p>	
		


※現段階でのひな型になります。今後変更する場合があります。