

工事完了報告書

工事名称：立体駐車装置部品交換工事

工事コード：

完了日：平成28年5月30日

上記の通り工事完了致しましたので、御報告申し上げます。

備考：



作業報告書

S. P. S

株式会社 早苗パーキングシステム
TEL:03-3515-2005 FAX:03-3515-2055

作業区分					
部品交換工事					
完了日	2016 年 5 月 30 日 (月)		作業者名	粉川・西野	
現場名		メーカー	日栄インテック	機種	EXP3H II Z
連絡先名		様	連絡先		
連絡内容	<エラーコード>		現場状況図		
工事期間	2016 年 5 月 30 日 (月) ~		2016 年 5 月 30 日 (水)		1日間
現着時状況					
作業内容 / 原因 下記立体駐車場の部品交換工事を実施し、完了致しました。 ・メイン基板×2枚 ・サブ基板×4枚 ・マグネットスイッチ×4個 ・サーマルスイッチ×2個 ・パワーサプライ×2個 ・制御リレー×2個 ・トランス×2個					
備考					
要 交 換 部 品		契約	作業費用	承認印
		有	有償	



平成28年5月30日

部品交換工事完了報告書①

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約 有 無	機種 EXP3H II Z	完了日 平成28年5月30日	作業者 粉川
-----	--------------	------------------	-------------------	-----------

現場表札	装置前景	資材部品 メイン基板×2枚
		

資材内容 サブ基板×4枚	資材内容 マグネットスイッチ×4個	資材内容 サーマルスイッチ×2個
		

資材内容 パワーサプライ×2個	資材内容 制御リレー×2個	資材内容 トランス×2個
		

平成28年5月30日

部品交換工事完了報告書②

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約 有 無	機種 EXP3H II Z	完了日 平成28年5月30日	作業者 粉川
-----	--------------	------------------	-------------------	-----------

制御盤内全体写真		
主制御盤内全体写真	副制御盤内全体写真	
		

主制御盤内メイン基板交換工事		
作業前 メイン基板作業前の状態です。	作業中 メイン基板を取り外した状態です。	作業後 新品のメイン基板を取付けました。
		



主制御盤内サブ基板交換工事		
作業前 サブ基板作業前の状態です。	作業中 サブ基板を取り外した状態です。	作業後 新品のサブ基板を取付けました。
		

部品交換工事完了報告書③

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有 無	EXP3H II Z	平成28年5月30日	粉川

主制御盤内マグネットスイッチ交換工事		
作業前	作業中	作業後
マグネットスイッチ交換前の状態です。	マグネットスイッチを取り外した状態です。	新品のマグネットスイッチを取付けました。
		


主制御盤内サーマルスイッチ交換工事		
作業前	作業中	作業後
サーマルスイッチ交換前の状態です。	サーマルスイッチを取り外した状態です。	新品のサーマルスイッチを取付けました。
		



主制御盤内パワーサプライ交換工事		
作業前	作業中	作業後
パワーサプライ交換前の状態です。	パワーサプライを取り外した状態です。	新品のパワーサプライを取付けました。
		


部品交換工事完了報告書④

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約 有 無	機種 EXP3H II Z	完了日 平成28年5月30日	作業者 粉川
-----	--------------	------------------	-------------------	-----------

主制御盤内制御リレー交換工事		
作業前 制御リレー作業前の状態です。	作業中 制御リレーを取り外した状態です。	作業後 新品の制御リレーを取付けました。
		

主制御盤内トランス交換工事		
作業前 トランス交換前の状態です。	作業中 トランスを取り外した状態です。	作業後 新品のトランスを取付けました。
		

副制御盤内サブ基板交換工事		
作業前 サブ基板交換前の状態です。	作業中 サブ基板を取り外した状態です。	作業後 新品のサブ基板を取付けました。
		

平成28年5月30日

部品交換工事完了報告書⑤

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約 有 無	機種	完了日	作業者
		EXP3H II Z	平成28年5月30日	粉川

<p>廃材内容</p> <p>メイン基板 × 2枚</p>	<p>廃材内容</p> <p>サブ基板 × 4枚</p>	<p>廃材内容</p> <p>マグネットスイッチ × 4個</p>
		

<p>廃材内容</p> <p>サーマルスイッチ × 2個</p>	<p>廃材内容</p> <p>パワーサプライ × 2個</p>	<p>廃材内容</p> <p>制御リレー × 2個</p>
		

<p>廃材内容</p> <p>トランス × 2個</p>		
		