工事完了報告書

工 事 名 称:立体駐車装置部品交換工事

工 事 コード:

完 了 日 : 平成27年8月26日

上記の通り工事完了致しましたので、御報告申し上げます。

備考:

作 業 報 告 書

S. P. S

		<u>1</u>	乍美	業 区	分	_							烘=	式会社	見苗が	。 一 土 `	バド・	ステノ	
解体工	事												TEL:	03-3515	-2005	FAX:	03-3	515-20	055
完了日時	2015	年	8	月	2	6	日	(水)	作	業者	名			堀口·炭 オ搬出1:			7	
					:					<u>بر</u>	 一力・			<u>ロロボーン ロロボーン ロロボーン エニチカ</u>		位 言順 機種	貝 1		<u> </u>
現場名																			
連絡先名									様	連	絡:	先							
連絡内容	<エラ	;— ⊐ -	ード	>						現場	状災	図							
│ │ 作業日時	1日目	20		年			25		(火)				00		~		16 :		
(1日間)	2日目	20	15	年	8	月	26	日	(水)		9	:	00		~		17 :	00	
作業内容を選出する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	撤去作業 引き込み	ŧ ⊁線切	刀断 允	作業															
													契約	作	業費用	承認	3 印		
要 部交 品換													有		不及/// 有償		1*		層
										<u> </u>									

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有	CLID#	T # 07 # 0 P 00 P	#2.0
	無	SUPⅢ	平成27年8月26日	堀口

現場表札	作業前	作業経過
	作業前の駐車装置です。	パレットに吊り上げ様の穴を開けており ます。
	SALES SE STATE AN MISS. SE STA	

作業経過	作業経過	作業経過
装置前に吊り上げ様の重機(クレーン)を 設置しました。	ゲートを取り外しました。	2Fパレットを下まで降ろしました。



物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有	CLID#	T. C. T. C. T. C.	#2.0
	無	SUPⅢ	平成27年8月26日	堀口

作業経過	作業経過	作業経過
昇降モーターを外しております。	昇降モーターを外しました。	2Fパレットを吊り上げ外しております。

作業経過	作業経過	作業経過
1Fパレットを吊り上げ外しております。	外したパレットを装置前面に置きました。	後方のプレートを切断しております。

作業経過	作業経過	作業経過
1F左右の横梁を吊り上げ外しております。	1F左右の横梁を外しました。	2Fと1Fのパレットと横梁の撤去完了です。

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有	CLID#	T. C. T. C. T. C.	#2.0
	無	SUPⅢ	平成27年8月26日	堀口

作業経過	作業経過	作業経過
外した横梁をトラックの荷台に積んでおり ます。	外したパレットをトラックに積んでおりま す。	トラックに廃材を積み込みました。(第1 便)

作業経過	作業経過	作業経過
B1パレットを吊り上げ外しております。	B1パレットを外しました。	横梁を搬出しております。

作業経過	作業経過	作業経過
トラックに廃材を積み込みました。(第2 便)	前側の縦梁を外しております。	前側縦梁を外しました。

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有	CHD.	T. C. T. C. T. C.	#2.0
	無	SUPⅢ	平成27年8月26日	堀口

作業経過	作業経過	作業完了
後方の縦梁を外しております。	後方の縦梁を撤去しました。	駐車装置の撤去が完了しました。

作業前	作業経過	作業完了
排水ポンプ作業前です。	排水ポンプを外しております。	排水ポンプを外しました。



物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有	SUPⅢ	平成27年8月26日	堀口
	無			

	710	'
作業経過	作業経過	作業完了
外した廃材をトラックに積んでおります。	トラックに廃材を積み込みました。(第3 便)	撤去後の駐車装置跡です。
作業完了	Г	Γ
撤去後は前面を板で覆い、人が侵入しない様になっております。		
<u> </u>	Т	Г