

マイキャッスル駒込パークヒルズ管理組合 御中

工事完了報告書

工 事 名 称 : 立体駐車装置部品交換工事

工 事 コード : 37A0896L

完 了 日 : 8月26日平成27年

上記の通り工事完了致しましたので、御報告申し上げます。

備考:



株式
会社

イムシーサービス

東京都大田区北千束1-11-3

TEL03-3724-8948 FAX03-3724-3725




8月26日平成27年

解体工事完了報告書

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
マイキャッスル駒込パークヒルズ	有	SUPⅢ	8月26日平成27年	堀口
	無			

作業経過	作業経過	作業経過
外した横梁をトラックの荷台に積んでおります。	外したパレットをトラックに積んでおります。	トラックに廃材を積み込みました。(第1便)
		

作業経過	作業経過	作業経過
B1パレットを吊り上げ外しております。	B1パレットを外しました。	横梁を搬出しております。
		

作業経過	作業経過	作業経過
トラックに廃材を積み込みました。(第2便)	前側の縦梁を外しております。	前側縦梁を外しました。
		

8月26日平成27年

解体工事完了報告書

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
マイキャッスル駒込パークヒルズ	有	SUPⅢ	8月26日平成27年	堀口
	無			

作業経過	作業経過	作業完了
後方の縦梁を外しております。	後方の縦梁を撤去しました。	駐車装置の撤去が完了しました。
		

作業前	作業経過	作業完了
排水ポンプ作業前です。	排水ポンプを外しております。	排水ポンプを外しました。
		


作業経過	作業完了	作業完了
電源引き込み線切断前です。	電源引き込み線を切断しました。	コーナーアングルを撤去しました。
		

8月26日平成27年

解体工事完了報告書

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
マイキャッスル駒込パークヒルズ	有	SUPⅢ	8月26日平成27年	堀口
	無			

作業経過	作業経過	作業完了
外した廃材をトラックに積んでおります。	トラックに廃材を積み込みました。(第3便)	撤去後の駐車装置跡です。
		

作業完了		
撤去後は前面を板で覆い、人が侵入しない様になっております。		
