

SANAE マンション 管理組合 御中

工事完了報告書

物 件 名 : SANAE マンション

工 事 名 称 : 機械式駐車装置部品交換工事

完 了 日 : 2023年10月27日

上記の通り工事完了致しましたので、御報告申し上げます。

備考:

株式会社 早苗パーキングシステム

東京都千代田区飯田橋3-11-24 笹岡ビル2F

TEL03-3515-2005 FAX03-3515-2055

作業報告書

S.P.S

株式会社 早苗パーキングシステム
TEL:03-3515-2005 FAX:03-3515-2055

作業区分					
部品交換工事					
完了日	2023 年 10 月 27 日 (金) : 天候 ・ 晴	作業者名	早苗・粉川 山田・田中		
現場名	SANAE マンション	メーカー	東急	機種	TPG-GSU・LSU
		パレットNo.			
連絡先名	様	連絡先			
連絡内容		現場状況図			
作業日時	2023 年 10 月 23 日 (月)	9 : 00	~	15 : 30	
作業日時	2023 年 10 月 24 日 (火)	9 : 00	~	15 : 30	
作業日時	2023 年 10 月 25 日 (水)	9 : 00	~	15 : 30	
作業日時	2023 年 10 月 26 日 (木)	9 : 00	~	15 : 30	
作業日時	2023 年 10 月 27 日 (金)	9 : 00	~	15 : 30	
作業内容 No.1~6ブロック ・昇降モーター×2台(全数) ・モーター台座(取付部品)×2個(全数) ・吊りチェーン用スプロケットAssy×8個(全数) ・バランスチェーン用スプロケットAssy×4個(全数) ・吊りチェーン×4本(全数) ・バランスチェーン(調整用ボルト含む)×4本(全数) ・駆動チェーン×2本(全数) ・落下防止装置×7個(No.1/2/3右後以外の全数) No.7~15ブロック ・昇降モーター×2台(No.7/8/9以外の全数) ・吊りチェーン用スプロケットAssy×12個(全数) ・バランスチェーン用スプロケットAssy×6個(全数) ・吊りチェーン×6本(全数) ・バランスチェーン(調整用ボルト含む)×6本(全数) ・駆動チェーン×2本(No.7/8/9右後以外の全数) ・落下防止装置×12個(全数) 以上、交換を実施いたしました。					
備 考					
要交換 部品			契約	作業費用	承認印
			有	有償	(印)

2023年10月27日


作業報告書①

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
SANAE マンション	有 無	TPG	2023年10月27日	早苗

現場表札	廃材内容 No.1～6ブロック	廃材内容 No.7～15ブロック
		

安全対策 No.1～6ブロック	安全対策 No.7～15ブロック	資材内容 昇降モーター×2台 (No.1～6ブロック)
		

資材内容 昇降モーター×2台 (No.7～15ブロック)	資材内容 モーター台座(取付部品)×2個 (No.1～6ブロック)	資材内容 吊りチェーン用スプロケット×8個 (No.1～6) 吊りチェーン用スプロケット×12個 (No.7～15)
		

2023年10月27日

作業報告書②

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
SANAЕ マンション	有	TPG	2023年10月27日	早苗
	無			

資材内容	資材内容	資材内容
バランスチェーン用スプロケット×4個 (No.1～6) バランスチェーン用スプロケット×6個 (No.7～15)	各スプロケット用軸×30本 (全ブロック共通)	吊りチェーン×4本(強化型) (No.1～6ブロック)
		

資材内容	資材内容	資材内容
吊りチェーン×6本 (No.7～15ブロック)	バランスチェーン×4本 (No.1～6ブロック)	バランスチェーン×6本 (No.7～15ブロック)
		

資材内容	資材内容	資材内容
バランスチェーン調整用ボルト×10本 (全ブロック共通)	駆動チェーン×2本(強化型) (No.1～6ブロック)	駆動チェーン×2本 (No.7～15ブロック)
		

2023年10月27日

作業報告書③

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
SANAE マンション	有 無	TPG	2023年10月27日	早苗

資材内容	廃材内容	廃材内容
落下防止装置 × 19個	昇降モーター × 2台 (No.1～6ブロック)	昇降モーター × 2台 (No.7～15ブロック)
		

廃材内容	廃材内容	廃材内容
吊りチェーン用スプロケット × 8個 (No.1～6) 吊りチェーン用スプロケット × 12個 (No.7～15)	バランスチェーン用スプロケット × 4個 (No.1～6) バランスチェーン用スプロケット × 6個 (No.7～15)	吊りチェーン × 4本分 (強化型) (No.1～6ブロック)
		

廃材内容	廃材内容	廃材内容
吊りチェーン × 6本分 (No.7～15ブロック)	バランスチェーン(調整用ボルト含む) × 4本分 (No.1～6ブロック)	バランスチェーン(調整用ボルト含む) × 6本分 (No.7～15ブロック)
		

2023年10月27日



作業報告書④

株式会社 早苗パーキングシステム



物件名	契約 有 無	機種	完了日	作業者
SANAE マンション		TPG	2023年10月27日	早苗

資材内容	廃材内容	廃材内容
駆動チェーン×2本(強化型) (No.1～6ブロック)	駆動チェーン×2本 (No.7～15ブロック)	落下防止装置×19個
		

・No.1～6ブロック昇降モーター(台座含む)交換作業

作業前 交換前の昇降モーターです。	作業中 昇降モーターを取り外しました。	作業後 交換後の昇降モーターです。
		

・No.7～15ブロック昇降モーター交換作業

作業前 交換前の昇降モーターです。	作業中 昇降モーターを取り外しました。	作業後 交換後の昇降モーターです。
		

2023年10月27日


作業報告書⑤

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
SANAЕ マンション	有	TPG	2023年10月27日	早苗
	無			

・吊りチェーン用スプロケット交換作業(前側)		
作業前	作業中	作業後
交換前の吊り用スプロケットです。	吊り用スプロケットを取り外しました。	交換後の吊り用スプロケットです。
		

・吊りチェーン用スプロケット交換作業(後側)		
作業前	作業中	作業後
交換前の吊り用スプロケットです。	吊り用スプロケットを取り外しました。	交換後の吊り用スプロケットです。
		

バランスチェーン用スプロケット交換作業(右側)		
作業前	作業中	作業後
交換前のバランス用スプロケットです。	バランス用スプロケットを取り外しました。	交換後のバランス用スプロケットです。
		


2023年10月27日

作業報告書⑥

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
SANAЕ マンション	有	TPG	2023年10月27日	早苗
	無			

バランスチェーン用スプロケット交換作業(左側)

作業前	作業中	作業後
交換前のバランス用スプロケットです。	バランス用スプロケットを取り外しました。	交換後のバランス用スプロケットです。
		

・吊りチェーン交換作業(前側)

作業前	作業中	作業後
交換前の吊りチェーンです。	吊りチェーンを取り外しました。	交換後の吊りチェーンです。
		

・吊りチェーン交換作業(後側)

作業前	作業中	作業後
交換前の吊りチェーンです。	吊りチェーンを取り外しました。	交換後の吊りチェーンです。
		

2023年10月27日

作業報告書⑦

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
SANAЕ マンション	有	TPG	2023年10月27日	早苗
	無			

・バランスチェーン(調整用ボルト含む)交換作業(右側)

作業前 交換前のバランスチェーンです。	作業中 バランスチェーンを取り外しました。	作業後 交換後のバランスチェーンです。
		

・バランスチェーン(調整用ボルト含む)交換作業(左側)

作業前 交換前のバランスチェーンです。	作業中 バランスチェーンを取り外しました。	作業後 交換後のバランスチェーンです。
		

・No.1～6ブロック駆動チェーン交換作業

作業前 交換前の駆動チェーンです。	作業中 駆動チェーンを取り外しました。	作業後 交換後の駆動チェーンです。
		


2023年10月27日

作業報告書⑧

株式会社 早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
SANAЕ マンション	有	TPG	2023年10月27日	早苗
	無			

・落下防止装置交換作業(前側)

作業前 交換前の落下防止装置です。	作業中 落下防止装置を取り外しました。	作業後 交換後の落下防止装置です。
		

・落下防止装置交換作業(後側)

作業前 交換前の落下防止装置です。	作業中 落下防止装置を取り外しました。	作業後 交換後の落下防止装置です。
	